1.4 Package Dimension 封装尺寸



Fig.1-1 Top view 正面视图



Fig.1-2 Side view 侧面视图



Fig.1-3 Bottom view 背面视图



Fig.1-4 Polarity 极性



Fig.1-5 Soldering patterns 推荐焊盘

Notes 备注：

1. All dimensions units are millimeters. 所有尺寸标注单位为毫米

2. All dimensions tolerances are ±0.05mm unless otherwise noted.除特别标注外，所有尺寸公差为±0.05 毫米